

## Herstellung Wiegemesser

Lieferumfang



Die Klinge wird mit etwas Malerkrepp geschützt. Dies ist auch für die eigenen Finger nützlich. Die Schneide ist doch recht scharf.



Richten Sie sich zwei Kanten in gewünschter Dimension zu.



Nach dem Planstechen wird die Bohrung für die Angel angebracht.



Drechseln Sie jetzt einen kleinen Zapfen für die Heftzwinge.



Stellen Sie sich ein geeignetes Hilfsfutter her. Zapfen und Griff müssen gut klemmen.



Formen Sie nun den Griff nach Ihren Vorstellungen.



Nach dem Schleifen folgt die Oberflächenbehandlung.



Nun muß der zweite Griff gedrechselt werden. Um die gleiche Form herzustellen, können Sie eine Schablone, einen Konturtaster oder Augenmaß verwenden.

Stellen Sie sich Beilagen her.



Verkleben Sie die Teile mit 2K Epoxid.



Sie können nun auch ein Brett für das Wiegemesser herstellen.

